

## АКТ

### проверки надежности малых архитектурных форм, расположенных на территории ГБОУ СОШ с. Падовка и ее структурных подразделений

от «31» мая 2022 г.

Мы, нижеподписавшаяся комиссия, в составе:  
председатель комиссии - Железникова В.Е., директор школы  
члены комиссии:

Шандаков С.Е., учитель физической культуры;

Тихоновецкая Л.А., учитель истории, председатель профкома;

Шандакова М.М., учитель информатики, ответственная по ОТ;

провели проверку малых архитектурных форм, расположенных на территории ГБОУ СОШ с. Падовка и ее структурных подразделений.

В результате проверки установлено:

1. На территории ГБОУ СОШ с. Падовка по адресу: Самарская область, Пестравский район, с. Падовка, ул. Школьная, 1 -малые архитектурные формы отсутствуют.

2. На территории Тростянского филиала ГБОУ СОШ с. Падовка по адресу: Самарская область, Пестравский район, с. Тростянь, ул Молодежная, д.13 -малые архитектурные формы отсутствуют.

3. На территории СП детский сад «Теремок» ГБОУ СОШ с. Падовка по адресу: Самарская область, Пестравский район, с. Падовка, ул. Школьная, д.2, имеются малые архитектурные формы:

3.1. Павильон летний деревянный в количестве 1 штука проверен на внешний вид и путем раскачивания. Устойчив, изломов, трещин нет. Кровля- профнастил, видимых нарушений не обнаружено. Состояние удовлетворительное. Безопасен при эксплуатации.

3.2. Лестница двухсекционная деревянная в количестве 1 штука, испытана нагрузкой весом в 70 кг, приложенным к каждой перекладине. После снятия нагрузки лестница вес выдержала, изломов, заусенцев и погнутостей нет. Основание вкопано в землю и залито цементным раствором. Безопасна в эксплуатации.

3.3.Балансир «Кораблик» в количестве 1 штука. Проверен на внешний вид, испытан нагрузкой в 70 кг. Снаряд вес выдержал. Основание врыто в землю, изломов, заусенец и погнутостей нет. Безопасен при эксплуатации.

3.4. Песочница деревянная в количестве 1 штук. Проверена на внешний вид, заусенцев, трещин, торчащих гвоздей не имеет. Врыта в землю. Безопасна при эксплуатации.



3.5. Лавочки для сидения изготовлены из дерева, сколов не обнаружено, торчащих гвоздей не имеют. Безопасны при эксплуатации.

3.6. Лестница металлическая «Радуга» в кол-ве 1 шт. проверена нагрузкой весом в 70 кг, приложенным к каждой перекладине. Прогибов перекладин нет. Изломов, заусенцев и погнутостей нет. Основание вкопано в землю и залито цементным раствором. Безопасна в эксплуатации.

3.7. Лестница металлическая «Ракета» в кол-ве 1 шт. проверена нагрузкой весом в 70 кг, приложенным к каждой перекладине. Прогибов перекладин нет. Изломов, заусенцев и погнутостей нет. Основание вкопано в землю и залито цементным раствором. Безопасна в эксплуатации.

3.8. Металлическая конструкция «Пирамидка» 1 шт., проверена на внешний вид, испытана нагрузкой весом 70 кг. Вес выдержала, прогибов, погнутостей нет. Основание вкопано в землю и залито цементным раствором. Безопасна в эксплуатации.

3.9. Качели деревянные, проверены на внешний вид, испытаны нагрузкой весом 70 кг. Основание вкопано в землю и залито цементным раствором. Состояние удовлетворительное. Безопасны в эксплуатации.

3.10. Горка «Жираф» выполнена из дерева и металла. Основание вкопано в землю и залито цементным раствором. Ступеньки проверены нагрузкой. Безопасна в эксплуатации.

4. На территории СП Малоархангельского филиала ГБОУ СОШ с. Падовка детский сад «Малыш» по адресу Самарская область, Пестравский район, с. Малоархангельское, ул. Школьная, д.6, имеются малые архитектурные формы:

4.1 Песочница деревянная в количестве 1 штука. Проверена на внешний вид: заусенцев, трещин, торчащих гвоздей не имеет. Врыта в землю. Безопасна при эксплуатации.

4.2 Беседка деревянная в количестве 1 шт., торчащих гвоздей не имеет. Окрашена. Кровля покрыта окрашенной жстью без видимых повреждений. Безопасна в эксплуатации.

4.3 Горка металлическая в количестве 1 штука, испытана нагрузкой в 70 кг. После снятия нагрузки горка вес выдержала, изломов, заусенцев и погнутостей нет. Основание вкопано в землю и залито цементным раствором. Безопасна в эксплуатации.

4.4 Конструкция «Качели-балансиры», проверена на внешний вид, испытана нагрузкой весом 70 кг. Вес выдержала, прогибов, погнутостей нет. Основание вкопано в землю и залито цементным раствором. Безопасна в эксплуатации.

4.5 Металлическая конструкция «Карусель», проверена на внешний вид и раскачивание, испытана нагрузкой весом 70 кг. Вес выдержала, прогибов, погнутостей нет. Основание вкопано в землю и залито цементным раствором. Безопасна в эксплуатации.

4.6 Качели металлические в количестве 1шт испытаны нагрузкой весом в 70 кг, приложенным к перекладине. Прогиба перекладины нет. Основание

врыто в землю и залито цементным раствором. Стойки и сидение окрашены. Изломов, заусенцев и погнутостей нет. Безопасны в эксплуатации.

**ВЫВОД:** Комиссия считает, что малые архитектурные формы на территории структурных подразделений ГБОУ СОШ с. Падовка находятся в удовлетворительном состоянии, безопасны для жизни и здоровья детей.

Председатель комиссии:  / Железникова В.Е./

члены комиссии:  / Шандаков С.Е./

 / Тихоновецкая Л.А./

 / Шандакова М.М

